


# Selbstentzündung – Warnhinweise wurden ignoriert



Das Schadenbild  
in der Küche

Der Warnhinweis auf dem Ölkännister



Die Durchbrennung im Parkett

Kurz bevor er sie an den Eigentümer übergeben sollte, betrat ein Mieter seine alte Wohnung und fand die Räume stark verraucht vor. Er sah einen Glimmbrand auf dem Fußboden der offenen Küche und rief die Feuerwehr. Beim Löschen mussten die Einsatzkräfte die Kücheneinrichtung bewegen und zum Teil nach draußen tragen. Dennoch konnte der IFS-Gutachter, der mit der Ermittlung der Schadenursache beauftragt wurde, das Spurenbild klar erkennen: Rechts neben dem Platz, an dem zuvor der Kühlschrank gestanden hatte, gab es eine Durchbrennung im Parkett. Auch die Fußleiste aus Holz war hier weggebrannt. An dieser Stelle war das Schadenfeuer entstanden.

Der Mieter hatte am Tag zuvor das Parkett in der Wohnung geölt. Im Brandschutt fand der Gutachter den Kunststoffkännister des Holzboden-Öls. Darauf klebte ein Schild mit dem Hinweis auf Selbstentzündungsgefahr. Ölgetränkte Tücher und Poliervliese sollten in Wasser getränkt und unbedingt im Freien getrocknet werden. Offenbar hatte der Mieter diese Sicherheitshinweise ignoriert. Sowohl das Schadenbild als auch die Tatsache, dass der Gutachter bei der Untersuchung alle anderen denkbaren Schadenursachen ausschließen konnte, sprachen für eine Selbstentzündung von ölgetränkten Textilien auf dem Parkett. ■

IFS Kiel

**Herausgeber:**  
 Verband öffentlicher Versicherer  
 Hansaallee 177  
 40549 Düsseldorf

**Ansprechpartner:**  
 Michael Schmitz  
 Tel.: 02 11/45 54 242  
 Fax: 02 11/45 54 45 242  
 www.voev.de  
 michael.schmitz@voevers.de



Zeitschrift für Schadenverhütung  
 und Schadenforschung der öffentlichen  
 Versicherer

[www.schadenprisma.de](http://www.schadenprisma.de)  
[redaktion@schadenprisma.de](mailto:redaktion@schadenprisma.de)

**Redaktionsleiter:**  
 Dipl.-Ing. Hartmut Heyde

Am Karlsbad 4-5  
 10785 Berlin  
 Tel.: 0 30/26 33 353  
 Fax: 0 30/26 33 14 353

**Redaktion:**  
 Dipl.-Chem. Harald Herweg  
 Dipl.-Päd. Irene Kölbl  
 Dirk Rust  
 Dipl.-Phys. Klaus Ross  
 Dipl.-Ing. Arno Vetter  
 Dr. Hermann Drews

Vom Verfasser namentlich gekennzeichnete Beiträge brauchen nicht mit der vom Herausgeber vertretenen Auffassung übereinzustimmen. Wird der Name einer Firma, eines Produkts oder eines Verfahrens erwähnt, gilt das nicht als Empfehlung.

Mit dem Autorenhonorar sind auch die verlagsseitige Verwertung, Nutzung und Vervielfältigung des Beitrags und der Fotomaterialien, z. B. im Internet, und eine Aufnahme in Datenbanken abgegolten.

**Fotonachweis:**  
 IFS (5, 7, 20–24, 42, 43)  
 VKB (8–16)  
 GDV (26)  
 Hartmut Tamm (27, 29, 30)  
 SV Sparkassenversicherung (33–39)  
 fotolia (3, 26)

**Titelfoto:**  
 © Deklofenak – Fotolia.com

**Gestaltung und Layout:**  
 Saga Werbeagentur GmbH  
 Albrecht-Thaer-Straße 10  
 48147 Münster  
 Tel.: 02 51/23 00 10  
 Fax: 02 51/23 00 111  
 Internet: www.saga-werbeagentur.de

**Verlag, Druck, Auslieferung:**  
 Thiekötter Druck GmbH & Co. KG  
 An der Kleimannbrücke 32  
 48157 Münster  
 Tel.: 02 51/14 14 60  
 Fax: 02 51/14 14 666

**Auflage:**  
 36.000 Exemplare

Dieses Heft ist auf chlorfrei  
 gebleichtem Papier gedruckt.

ISSN-0343-3560

„Schäden wie dieser sind auf der Internetseite des IFS [www.ifs-ev.org](http://www.ifs-ev.org) unter der Rubrik Informationsangebote/Schadenfälle Feuer bzw. Schadenfälle Technik veröffentlicht. Sie finden dort jeweils 30 Schadenfälle beschrieben, die regelmäßig aktualisiert werden.“

