


## Grill hinterlässt eindeutiges Spurenbild

Eine Zeitungsausträgerin bemerkte in den frühen Morgenstunden Feuer auf einer Terrasse. Sie weckte die Hausbesitzerin, die daraufhin die Feuerwehr rief.

Für eine Brandursachenermittlung besuchte ein IFS-Gutachter später die Schadenstelle. Direkte Brandzehrungen gab es auf der Terrasse und in dem darunter liegenden Lagerraum.

**Bild 1** | Rekonstruktion der Situation vor dem Schaden.



Sie habe am späten Nachmittag des Vortages gegrillt, sagte die Versicherungsnehmerin. Bevor sie am Abend ins Haus gegangen sei, habe sie eventuell noch vorhandene Glut mit Wasser abgelöscht. Die Frau forderte den Gutachter auf, einen Augenzeugen anzurufen. Dieser gab an, zur Feuerwehr zu gehören. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe der Grill noch gestanden, betonte er. Doch das Schadenbild sprach eindeutig dafür, dass dies nicht der Fall war:



**Bild 2** | Windschutz und Grill mussten umgekippt sein.

Der Gutachter konnte die Situation vor dem Feuer mühelos rekonstruieren. Neben dem Grill hatte ein Windschutz gestanden. Dieser muss in der Nacht, vermutlich durch einen Windstoß, umgekippt sein. In der Folge kippte auch der Grill und mit ihm offensichtlich die darin liegende Glut. Auf dem Holzdielen-Fußboden der Terrasse entstand ein Glimmbrand, der sich zu einem Flammenbrand ausbildete und sich auch auf den darunter liegenden Lagerraum ausbreitete. ■

IFS Kiel



**Bild 3** | Blick vom Lagerraum nach oben zur Terrasse.

Dieser Schaden ist auf der Internetseite des IFS [www.ifs-ev.org](http://www.ifs-ev.org) unter der Rubrik Informationsangebote/Schadenfälle Feuer bzw. Schadenfälle Technik veröffentlicht. Sie finden dort jeweils 30 Schadenfälle beschrieben, die regelmäßig aktualisiert werden.

**Herausgeber:**

Verband öffentlicher Versicherer  
Hansaallee 177  
40549 Düsseldorf

**Ansprechpartner:**

Michael Schmitz  
Tel.: 02 11/45 54 242  
Fax: 02 11/45 54 45 242  
[www.voev.de](http://www.voev.de)  
[michael.schmitz@voevers.de](mailto:michael.schmitz@voevers.de)



Zeitschrift für Schadenverhütung  
und Schadenforschung der öffentlichen  
Versicherer

[www.schadenprisma.de](http://www.schadenprisma.de)  
[redaktion@schadenprisma.de](mailto:redaktion@schadenprisma.de)

**Redaktionsleiter:**

Dipl.-Ing. Hartmut Heyde

Am Karlsbad 4-5  
10785 Berlin  
Tel.: 0 30/26 33 353  
Fax: 0 30/26 33 14 353

**Redaktion:**

Dipl.-Chem. Harald Herweg  
Dipl.-Päd. Irene Kölbl  
Dirk Rust  
Dipl.-Phys. Klaus Ross  
Dipl.-Ing. Arno Vetter  
Dr. Rolf Voigtländer

Vom Verfasser namentlich gekennzeichnete Beiträge brauchen nicht mit der vom Herausgeber vertretenen Auffassung übereinzustimmen. Wird der Name einer Firma, eines Produkts oder eines Verfahrens erwähnt, gilt das nicht als Empfehlung.

Mit dem Autorenhonorar sind auch die verlagsseitige Verwertung, Nutzung und Vervielfältigung des Beitrags und der Fotomaterialien, z. B. im Internet, und eine Aufnahme in Datenbanken abgegolten.

**Fotonachweis:**

Stefan Wagner (2, 4-7, 8-11, 13)  
Heinz Meinert (ehemals ThyssenKrupp Steel AG, Duisburg (1, 6)  
Eduard Krahe (1, 7)  
DRW Ursberg (2, 8-12)  
IFS (14-16, 26, 27)  
Lutz Battran (18)  
Verband öffentlicher Versicherer (24, 25)  
Fotolia (2, 22, 24)

**Titelfoto:**

Stefan Wagner, Berlin

**Gestaltung und Layout:**

Saga Werbeagentur GmbH  
Albrecht-Thaer-Straße 10  
48147 Münster  
Tel.: 02 51/23 00 10  
Fax: 02 51/23 00 111  
Internet: [www.saga-werbeagentur.de](http://www.saga-werbeagentur.de)

**Verlag, Druck, Auslieferung:**

Thiekötter Druck GmbH & Co. KG  
An der Kleimannbrücke 32  
48157 Münster  
Tel.: 02 51/14 14 60  
Fax: 02 51/14 14 666

**Auflage:**

14.500 Exemplare

Dieses Heft ist auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt.

ISSN-0343-3560

