



# Küchenbrand

## im Restaurant – Gäste rufen die Feuerwehr

**Gerade servierte der Betreiber eines asiatischen Restaurants zwei Gästen das Abendessen, als der Koch in den Gastraum gelaufen kam und verkündete, es brenne in der Küche. Während der Betreiber versuchte, das Feuer auf dem Gasherd zu löschen, riefen die Gäste die Feuerwehr.**

Es war zu einem typischen Fettbrand gekommen. Auf der rechten der drei Kochstellen des Gasherdes hatte ein Wok gestanden. Das Fett darin war überhitzt und hatte sich entzündet (**Bild 1**).

Die hohe Flamme, die aus dem Wok schoss, griff dann auf eine gut entzündliche Brandlast über, die sich oberhalb des Herdes befand: In der Dunstabzugshaube und deren Abluftkanal hatte sich Fett abge-

lagert. Wegen dieser Verschmutzungen konnte sich das Feuer auf die Abluftablage ausbreiten und den Schaden erheblich vergrößern.

Da schien es schon fast ein bisschen ironisch, dass die Abluftanlage am Schadentag nach Betriebsschluss gereinigt werden sollte. Dies war ganz offensichtlich schon seit längerer Zeit nicht mehr geschehen, wie der IFS-Gutachter, der die Brandstelle untersuchte, feststellte (**Bild 2**).

Der Betreiber gab an, die Anlage sei etwa ein Jahr zuvor durch den Vorpächter gereinigt worden, bevor er das Restaurant übernahm. Eine Dokumentation dieser Arbeiten gab es nicht. Der Bezirksschornsteinfeger hatte die Verschmutzung bereits Monate zuvor beanstandet und dem Hauseigentü-

mer eine Frist für die Beseitigung gesetzt. Dieser hatte das Schreiben des Schornsteinfegers an seinen Pächter weitergegeben. Weil jedoch die Frist bereits verstrichen war, hatte er seinerseits eine Reinigung in Auftrag gegeben. Nur kam das Feuer der Umsetzung zuvor.

Nach den BGR 111, „Arbeiten in Küchenbetrieben“, müssen Abluftanlagen mindestens halbjährlich geprüft und bei Bedarf gereinigt werden. Küchenlüftungshauben und ihre Komponenten (z. B. Aerosolabscheider) sind täglich auf Verschmutzung zu prüfen und bei Bedarf zu reinigen (**Bild 3**). ■

Institut für Schadenverhütung und Schadenforschung der öffentlichen Versicherer e. V. (IFS)



**Bild 1** | Blick auf den Gasherd, die Dunstabzugshaube und den darüber verlaufenden Abluftkanal



**Bild 2** | Der Wok hatte auch zum Schadenzeitpunkt auf der Kochstelle gestanden. Dahinter zeichnet sich ein Brandtrichter an der Wand ab.



**Bild 3** | Im Einlass des Abluftkanals sind verbrannte Reste von Fettablagerungen zu sehen.

*Schäden wie dieser werden auf der Internetseite des IFS [www.ifs-ev.org](http://www.ifs-ev.org) regelmäßig veröffentlicht.*

**Herausgeber:**  
Verband öffentlicher Versicherer  
Hansaallee 177  
40549 Düsseldorf

**Ansprechpartner:**  
Michael Schmitz  
Tel.: 02 11/45 54 242  
Fax: 02 11/45 54 45 242  
[www.voev.de](http://www.voev.de)  
[michael.schmitz@voevers.de](mailto:michael.schmitz@voevers.de)



Zeitschrift für Schadenverhütung und Schadenforschung der öffentlichen Versicherer

[www.schadenprisma.de](http://www.schadenprisma.de)  
[redaktion@schadenprisma.de](mailto:redaktion@schadenprisma.de)

**Redaktionsleiter:**  
Dipl.-Ing. Hartmut Heyde

Am Karlsbad 4-5  
10785 Berlin  
Tel.: 0 30/26 33 353  
Fax: 0 30/26 33 14 353

**Redaktion:**  
Frau Katrin Lange  
Dipl.-Chem. Harald Herweg  
Dipl.-Phys. Klaus Ross  
Dipl.-Ing. Arno Vetter  
Dr. Hermann Drews

Vom Verfasser namentlich gekennzeichnete Beiträge brauchen nicht mit der vom Herausgeber vertretenen Auffassung übereinzustimmen. Wird der Name einer Firma, eines Produkts oder eines Verfahrens erwähnt, gilt das nicht als Empfehlung.

Mit dem Autorenhonorar sind auch die verlagsseitige Verwertung, Nutzung und Vervielfältigung des Beitrags und der Fotomaterialien, z. B. im Internet, und eine Aufnahme in Datenbanken abgegolten.

**Fotonachweis:**  
© hydebrink – Fotolia.com (2, 4, 5, 6)  
Dr. Matthias Münch (7)  
© Jag-cz – Fotolia.com (4–9, 27–29, 31)  
IFS e.V. (12, 14, 15, 17–20, 34, 35)  
Dr. J.J. Duvigneau (22–26)  
© RealVector – Fotolia.com (12, 13, 16)  
Jürgen Hoyer (28–31)  
© LaCatrina – Fotolia.com (27)  
© M. Schuppich – Fotolia.com (27)  
Fa. Dönges (32, 33)  
© bibi – Fotolia.com (34)

**Titelfoto:**  
© hydebrink – Fotolia.com

**Gestaltung und Layout:**  
Saga Werbeagentur GmbH  
Albrecht-Thaer-Straße 10  
48147 Münster  
Tel.: 02 51/23 00 10  
Fax: 02 51/23 00 111  
Internet: [www.saga-werbeagentur.de](http://www.saga-werbeagentur.de)

**Verlag, Druck, Auslieferung:**  
Thiekötter Druck GmbH & Co. KG  
An der Kleimannbrücke 32  
48157 Münster  
Tel.: 02 51/14 14 60  
Fax: 02 51/14 14 666

**Auflage:**  
16.500 Exemplare

Dieses Heft ist auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt.

ISSN-0343-3560

